

平成26年 10月 作業環境測定表

測定点	前月 騒音(dB)	10月 騒音(dB)	管理区分(騒音)	前月振動(dB)			10月振動(dB)			前月 粉じん(mg/m ³)	10月 粉じん(mg/m ³)	前月 臭気	10月 臭気	
				X方向	Y方向	Z方向	X方向	Y方向	Z方向					
投入	A-1	80.0	80.0	第一管理区分	35.4	34.2	46.4	35.0	34.0	44.0	0.121	0.044	160	130
	A-2	80.9	80.3	第一管理区分	36.1	35.1	47.7	36.1	34.8	46.9	0.085	0.047	160	60
	A-3	84.8	84.6	第一管理区分	36.9	36.2	48.7	36.6	35.1	47.1	0.087	0.044	100	120
ライン	B-1	88.9	89.3	第二管理区分	39.4	45.3	64.3	36.9	38.7	60.9	0.042	0.047	50	120
	B-2	87.4	87.7	第二管理区分	38.5	39.3	61.4	37.4	36.5	57.4	0.064	0.053	60	140
	B-3	85.6	86.6	第二管理区分	37.2	37.8	51.3	36.8	37.3	50.7	0.064	0.073	60	170
	B-4	89.5	90.1	第三管理区分	38.1	38.6	55.4	38.2	38.5	54.8	0.083	0.077	70	200
	B-5	88.8	88.1	第二管理区分	39.2	37.6	54.7	38.6	36.8	55.3	0.179	0.057	100	130
産廃A	C-1	74.0	73.7	第一管理区分	34.8	34.0	42.1	35.1	34.1	42.8	0.184	0.033	120	170
	C-2	72.5	71.4	第一管理区分	35.3	34.3	46.6	35.2	34.2	39.4	0.169	0.104	100	220
	C-3	73.5	71.6	第一管理区分	35.9	35.6	45.9	35.5	34.6	39.5	0.150	0.066	80	130
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
製造	E-1	88.5	83.5	第一管理区分	45.2	40.9	59.8	36.8	37.2	48.9	0.744	0.672	150	120
	E-2	87.1	85.4	第二管理区分	49.8	44.3	63.6	39.7	41.3	57.6	0.547	0.311	100	80
	E-3	84.9	82.8	第一管理区分	38.5	36.8	50.4	36.2	36.5	46.6	0.152	0.233	80	50
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.827	1.817	—	—
水処理	F-1	73.1	72.1	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.770	0.646	60	80
	F-2	75.8	72.5	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.598	0.811	150	210
	F-3	73.1	71.3	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.840	1.318	180	200
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.167	1.412	—	—
敷地境界線等	1	48.7	47.5	—	36.3	35.4	37.7	35.3	35.6	34.9	0.016	0.014	10	10
	2	49.2	50.5	—	35.4	34.5	35.8	35.6	34.9	40.3	0.016	0.013	10	10
	3	51.5	52.3	—	35.9	35.7	44.9	35.6	35.1	41.5	0.016	0.013	10	10
	4	52.0	52.5	—	34.9	34.1	34.3	35.1	34.3	35.6	0.018	0.012	10	10
	5	48.5	49.0	—	35.8	34.8	39.2	35.9	34.8	39.0	0.018	0.012	10	10
	6	43.3	—	—	35.3	34.6	41.3	—	—	—	0.020	—	10	—
	7	48.0	47.5	—	35.0	33.9	34.4	35.0	34.0	38.0	0.021	0.013	10	10
測定車種	1	2	3	4	5	6	7	備考 産廃B D1～D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止 周辺環境測定地点の北側民家付近工事の為、測定不能						
大型自動車	—	8	6	0	24	—	11							
普通自動車	—	12	21	4	63	—	35							
その他	—	0	0	0	0	—	3							
敷地境界線場所1.北側 2.南側 3.東側 4.西側 5.上部駐車場 6.北側民家 7.南側水田														
排水処理水質分析結果														
測定地点	pH (5.8～8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)						
原水	7.1	750	470	—	—	—	—	—						
前月	6.7	650	270	—	—	—	—	—						
微生物処理	7.3	0.7	11	1未満	1未満	6.4	0.14	30未満						
前月	7.1	1.7	10	1未満	1未満	8.7	0.42	30未満						
処理水	7.4	3.1	2.1	—	—	—	—	—						
前月	7.5	3.3	2.0	—	+	—	—	—						