

平成27年 1月 作業環境測定表

測定点	前月 騒音(dB)	1月 騒音(dB)	管理区分(騒音)	前月振動(dB)			1月振動(dB)			前月 粉じん(mg/m ³)	1月 粉じん(mg/m ³)	前月 臭気	1月 臭気		
				X方向	Y方向	Z方向	X方向	Y方向	Z方向						
投入	A-1	80.7	79.4	第一管理区分	35.6	34.5	44.5	36.9	35.5	45.8	0.022	0.023	230	140	
	A-2	80.1	80.3	第一管理区分	36.2	34.9	46.8	34.8	33.3	48.9	0.085	0.031	210	130	
	A-3	84.3	82.4	第一管理区分	36.9	35.5	48.4	36.1	34.3	48.1	0.099	0.031	130	110	
ライン	B-1	89.3	89.8	第二管理区分	39.7	43.7	61.9	41.9	43.5	61.8	0.054	0.038	140	150	
	B-2	87.3	85.9	第二管理区分	37.4	37.9	59.4	37.7	35.9	55.9	0.067	0.045	170	120	
	B-3	88.8	82.0	第一管理区分	37.7	39.5	54.0	36.5	34.6	47.3	0.055	0.042	240	120	
	B-4	88.9	84.5	第一管理区分	36.5	40.1	54.2	36.8	35.2	55.2	0.051	0.040	130	110	
	B-5	87.0	86.0	第二管理区分	37.5	37.2	56.3	36.2	35.4	55.7	0.099	0.092	200	80	
産廃A	C-1	74.5	72.4	第一管理区分	35.5	34.1	40.4	32.8	32.0	41.6	0.088	0.041	140	40	
	C-2	72.9	71.4	第一管理区分	36.1	35.6	41.8	34.1	32.9	40.6	0.091	0.062	140	80	
	C-3	72.2	72.1	第一管理区分	36.0	35.1	41.5	34.6	33.5	40.7	0.057	0.057	160	70	
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
製造	E-1	89.1	86.4	第二管理区分	37.5	36.9	45.8	34.4	32.7	44.8	0.455	0.161	200	180	
	E-2	86.2	84.6	第一管理区分	37.1	36.5	50.2	34.5	33.6	47.2	0.311	0.476	240	180	
	E-3	87.5	88.6	第二管理区分	39.3	39.1	55.9	37.4	37.3	56.7	0.520	0.556	150	180	
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.864	1.719	—	—	
水処理	F-1	73.1	72.8	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.501	0.544	200	190	
	F-2	73.7	72.9	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.621	0.728	200	210	
	F-3	74.5	73.2	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	1.344	1.424	240	260	
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.590	1.627	—	—	
敷地境界線等	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2	49.8	49.5	—	35.7	34.8	38.2	35.6	34.5	37.8	0.016	0.018	10	10	
	3	51.1	50.6	—	35.1	35.0	45.5	35.4	35.1	44.6	0.016	0.018	10	10	
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5	48.2	48.7	—	36.8	35.4	39.6	36.4	35.0	40.2	0.016	0.018	10	10	
	6	—	45.2	—	—	—	—	34.9	35.2	46.2	—	0.018	—	10	10
	7	46.1	45.9	—	34.9	34.6	36.6	35.1	34.8	37.1	0.012	0.018	10	10	
測定車種	1	2	3	4	5	6	7	備考 産廃B D1～D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止 周辺環境測定地点の北側・西側境界線工事の為、測定不能							
大型自動車	—	1	8	—	15	13	1								
普通自動車	—	12	16	—	90	63	13								
その他	—	0	0	—	1	0	0								
敷地境界線場所1.北側 2.南側 3.東側 4.西側 5.上部駐車場 6.北側民家 7.南側水田															
排水処理水質分析結果															
測定地点	pH (5.8～8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)							
原水	7.1	820	430	—	—	—	—	—							
前月	7.3	610	380	—	—	—	—	—							
微生物処理	6.8	2.1	46.0	1未満	1未満	0.5	0.01	30未満							
前月	6.9	2.1	41.0	1未満	1未満	0.7	0.01	30未満							
処理水	7.6	1.2	1.0未満	—	—	—	—	—							
前月	7.5	1.0未満	1.0未満	—	—	—	—	—							