

平成27年 3月 作業環境測定表

測定点	前月 騒音(dB)	3月 騒音(dB)	管理区分(騒音)	前月振動(dB)			3月振動(dB)			前月 粉じん(mg/m ³)	3月 粉じん(mg/m ³)	前月 臭気	3月 臭気	
				X方向	Y方向	Z方向	X方向	Y方向	Z方向					
投入	A-1	80.2	81.1	第一管理区分	36.5	35.3	46.0	36.9	35.5	47.1	0.055	0.064	150	180
	A-2	81.8	82.5	第一管理区分	35.5	34.6	48.4	36.1	34.8	48.8	0.059	0.062	130	150
	A-3	83.5	83.7	第一管理区分	36.9	34.8	48.7	36.7	34.5	48.3	0.046	0.055	130	120
ライン	B-1	88.9	87.8	第二管理区分	40.5	42.8	60.6	40.5	42.6	60.9	0.055	0.084	170	200
	B-2	86.7	86.3	第二管理区分	38.2	37.2	57.1	39.1	37.9	58.4	0.062	0.092	150	200
	B-3	84.2	84.7	第一管理区分	37.0	34.7	48.3	36.7	34.6	48.0	0.062	0.088	150	180
	B-4	87.5	88.4	第二管理区分	37.3	36.0	57.1	38.2	36.2	57.7	0.058	0.068	130	120
	B-5	87.1	88.0	第二管理区分	36.7	35.9	56.1	37.5	36.1	57.9	0.088	0.092	100	110
産廃A	C-1	72.6	73.1	第一管理区分	32.5	31.9	41.1	32.2	31.7	41.5	0.072	0.088	120	150
	C-2	72.2	72.8	第一管理区分	34.9	32.8	41.6	34.6	32.8	42.0	0.099	0.083	100	110
	C-3	72.9	73.5	第一管理区分	35.1	34.2	42.0	34.8	34.0	42.7	0.043	0.095	120	130
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
製造	E-1	86.9	85.6	第二管理区分	34.6	32.5	46.2	35.2	33.6	47.5	0.211	0.289	200	180
	E-2	86.2	87.6	第二管理区分	35.7	34.4	48.4	36.9	35.8	49.3	0.508	0.624	200	220
	E-3	88.8	88.4	第二管理区分	38.3	38.7	57.5	39.4	39.1	58.2	0.664	0.602	230	220
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.821	1.913	—	—
水処理	F-1	72.5	72.9	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.720	0.882	200	200
	F-2	72.7	72.2	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.834	0.960	240	230
	F-3	73.6	74.1	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	1.466	1.507	300	270
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.705	1.805	—	—
敷地境界線等	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2	50.1	50.5	—	35.1	34.4	37.5	34.8	34.0	37.2	0.016	0.018	10	10
	3	50.9	50.2	—	35.6	35.2	45.1	35.0	34.9	44.5	0.016	0.020	10	10
	4	51.3	51.1	—	35.4	34.7	35.6	34.8	34.1	34.6	0.016	0.002	10	10
	5	49.2	48.9	—	36.7	35.2	41.1	35.6	34.4	40.8	0.016	0.023	10	10
	6	44.8	45.2	—	35.0	35.3	47.3	36.1	35.8	48.1	0.016	0.020	10	10
	7	46.2	45.8	—	35.3	34.6	38.3	34.7	34.2	37.7	0.016	0.018	10	10
測定車種	1	2	3	4	5	6	7	備考 産廃B D1~D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止 周辺環境測定地点の北側工事の為、測定不能						
大型自動車	—	1	8	0	16	16	1							
普通自動車	—	12	15	2	85	62	13							
その他	—	0	0	0	0	0	0							
敷地境界線場所 1.北側 2.南側 3.東側 4.西側 5.上部駐車場 6.北側民家 7.南側水田														
排水処理水質分析結果														
測定地点	pH (5.8~8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)						
原水	7.4	1400	560	—	—	—	—	—						
前月	6.8	950	450	—	—	—	—	—						
微生物処理	7.6	4.9	63.0	1未満	1未満	1.1	0.01	30未満						
前月	7.0	2.5	95.0	1未満	1未満	1.4	0.02	30未満						
処理水	7.3	1.1	1.0未満	—	—	—	—	—						
前月	7.2	1.0	1.0未満	—	—	—	—	—						