

平成27年 7月 作業環境測定表

測定点	騒音(dB)		管理区分(騒音)	前月振動(dB)			7月振動(dB)			前月	7月	前月	7月	
	騒音(dB)	騒音(dB)		X方向	Y方向	Z方向	X方向	Y方向	Z方向	粉じん(mg/m ³)	粉じん(mg/m ³)	臭気	臭気	
投入	A-1	80.1	81.2	第一管理区分	33.1	31.6	45.5	34.6	32.1	46.3	0.024	0.085	170	200
	A-2	80.9	80.5	第一管理区分	34.1	32.5	47.5	33.8	32.9	48.3	0.018	0.030	100	130
	A-3	84.6	83.7	第一管理区分	34.8	33.5	48.6	33.8	33.1	47.4	0.128	0.098	100	120
ライン	B-1	90.5	89.6	第二管理区分	39.7	42.0	65.4	38.8	42.1	64.8	0.082	0.091	100	140
	B-2	87.7	87.0	第二管理区分	37.3	37.7	65.2	36.5	36.9	64.4	0.105	0.098	110	120
	B-3	84.1	83.1	第一管理区分	35.6	33.7	51.1	35.5	34.0	52.1	0.095	0.085	110	120
	B-4	85.1	85.6	第二管理区分	35.9	35.6	54.9	34.6	35.1	55.2	0.092	0.076	100	80
	B-5	85.6	86.9	第二管理区分	36.9	35.6	54.8	36.0	34.2	53.9	0.124	0.089	70	100
産廃A	C-1	73.3	72.4	第一管理区分	33.5	32.4	39.4	32.9	32.3	38.8	0.053	0.043	80	60
	C-2	72.3	72.1	第一管理区分	34.1	32.7	48.7	34.2	33.0	47.5	0.069	0.055	100	120
	C-3	74.2	75.8	第一管理区分	35.2	34.2	41.5	36.1	35.5	43.1	0.085	0.091	120	150
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
製造	E-1	79.5	80.1	第一管理区分	33.9	32.7	46.3	34.4	33.2	46.9	0.155	0.168	130	120
	E-2	80.8	82.2	第一管理区分	33.6	33.4	46.8	33.1	33.8	45.3	0.130	0.124	120	120
	E-3	85.2	86.6	第二管理区分	33.4	34.0	44.6	34.2	35.4	46.1	0.251	0.285	140	160
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.899	2.110	—	—
水処理	F-1	73.2	73.4	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.576	0.686	130	140
	F-2	71.4	72.6	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.489	0.601	150	160
	F-3	72.9	73.8	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.426	0.629	140	170
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.802	1.511	—	—
敷地境界線等	1	49.5	48.7	—	33.1	32.3	35.3	33.5	32.1	34.8	0.028	0.024	10	20
	2	48.9	49.5	—	35.9	34.6	36.2	36.2	35.5	37.9	0.021	0.021	10	20
	3	51.1	51.6	—	35.2	35.0	42.2	35.5	35.1	43.3	0.020	0.018	10	20
	4	49.8	50.4	—	33.7	33.8	35.7	34.2	33.9	36.9	0.021	0.018	10	20
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	42.9	44.2	—	36.2	34.9	42.9	36.9	35.4	43.3	0.021	0.020	10	20
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
測定車種	1	2	3	4	5	6	7	備考 ※産廃B D1～D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止 ※周辺環境測定5.7高速道路及び道路の交通騒音が大きく対象騒音が測定出来ない為、中止 ※周辺環境測定2.3番は高速道路騒音の影響により測定値が高めになっています。						
大型自動車	—	4	3	1	—	13	—							
普通自動車	—	15	22	3	—	65	—							
その他	—	0	0	0	—	1	—							
敷地境界線場所 1.北側 2.南側 3.東側 4.西側 5.上部駐車場 6.北側民家 7.南側水田														
排水処理水質分析結果														
測定地点	pH (5.8～8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)						
原水	7.3	570	300	—	—	—	—	—						
前月	7.4	1700	430	—	—	—	—	—						
微生物処理	6.7	1.1	15.0	1未満	1未満	11.0	0.04	30未満						
前月	6.9	8.9	32.0	1	1未満	1.3	0.02	30未満						
処理水	7.1	1.6	1.5	—	—	—	—	—						
前月	7.1	2.2	1.9	—	—	—	—	—						