

平成27年 9月 作業環境測定表

測定点	前月 騒音(dB)	9月 騒音(dB)	管理区分(騒音)	前月振動(dB)			9月振動(dB)			前月 粉じん(mg/m ³)	9月 粉じん(mg/m ³)	前月 臭気	9月 臭気	
				X方向	Y方向	Z方向	X方向	Y方向	Z方向					
投入	A-1	82.1	80.3	第一管理区分	35.2	33.0	46.7	34.1	32.5	45.5	0.054	0.088	150	190
	A-2	81.3	79.9	第一管理区分	34.4	33.6	49.1	33.2	33.4	48.8	0.043	0.094	90	130
	A-3	84.2	83.7	第一管理区分	34.1	34.2	47.3	33.3	33.9	46.8	0.088	0.088	90	110
ライン	B-1	89.9	88.5	第二管理区分	39.3	42.5	65.5	38.6	41.2	66.1	0.086	0.098	120	160
	B-2	88.5	86.3	第二管理区分	36.9	37.1	64.6	36.7	36.8	67.1	0.091	0.112	90	120
	B-3	84.1	84.6	第一管理区分	35.8	34.6	53.3	36.2	35.1	53.4	0.075	0.119	90	120
	B-4	86.3	85.8	第二管理区分	35.1	35.5	56.1	34.2	34.4	55.7	0.069	0.127	50	100
	B-5	87.2	88.0	第二管理区分	37.2	35.0	54.0	35.3	34.4	52.9	0.086	0.101	90	80
産廃A	C-1	72.9	71.2	第一管理区分	33.5	33.1	39.3	32.4	32.5	39.0	0.038	0.088	50	70
	C-2	73.2	72.7	第一管理区分	34.7	33.8	47.8	33.3	33.5	46.2	0.069	0.750	160	90
	C-3	76.9	75.5	第一管理区分	37.2	35.6	45.2	34.9	35.0	44.2	0.098	0.076	170	100
産廃B	D-1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	D-3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
製造	E-1	82.4	83.3	第一管理区分	34.6	33.7	47.4	33.9	34.0	45.2	0.224	0.657	130	160
	E-2	83.9	84.5	第一管理区分	35.6	34.3	45.9	35.0	34.1	45.1	0.254	0.854	140	190
	E-3	87.8	89.2	第二管理区分	35.9	36.0	48.1	36.2	36.3	47.7	0.354	0.924	160	230
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.150	2.840	—	—
水処理	F-1	74.1	73.2	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.891	1.120	120	180
	F-2	74.8	73.9	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.823	1.334	160	190
	F-3	75.1	76.3	第一管理区分	—	—	—	—	—	—	0.928	1.542	180	200
	B測定	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.990	2.109	—	—
敷地境界線等	1	49.1	48.8	—	33.1	32.0	34.5	33.5	32.2	34.9	0.026	0.025	10	10
	2	49.8	50.3	—	35.2	35.2	36.7	36.1	35.9	38.2	0.026	0.024	10	10
	3	51.1	52.0	—	35.0	34.6	42.1	36.0	35.7	43.2	0.020	0.024	10	10
	4	50.6	49.8	—	34.1	33.5	36.4	34.3	34.1	36.3	0.018	0.018	10	10
	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	6	43.1	43.9	—	37.1	36.0	44.3	38.0	37.8	46.9	0.020	0.021	10	10
	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
測定車種	1	2	3	4	5	6	7	備考 ※産廃B D1～D3測定場所確保出来ない為、今回測定中止 ※周辺環境測定5.7高速道路及び道路の交通騒音が大きく対象騒音が測定出来ない為、中止 ※周辺環境測定2.3番は高速道路騒音の影響により測定値が高めに						
大型自動車	—	3	4	0	—	18	—							
普通自動車	—	15	18	1	—	54	—							
その他	—	0	0	0	—	0	—							
敷地境界線場所1.北側 2.南側 3.東側 4.西側 5.上部駐車場 6.北側民家 7.南側水田														
排水処理水質分析結果														
測定地点	pH (5.8～8.6)	BOD (30)	COD (120)	SS (70)	n-ヘキ (10)	T-N (60)	T-P (8)	大腸菌 (3000)						
原水	7.2	250	240	—	—	—	—	—						
前月	7.5	220	140	—	—	—	—	—						
微生物処理	6.8	0.7	7.7	1未満	1未満	5.5	0.06	30未満						
前月	6.9	1.0	8.8	1未満	1未満	7.9	0.16	30未満						
処理水	7.1	1.0	1未満	—	—	—	—	—						
前月	7.3	1.1	1未満	—	—	—	—	—						